

ACEA ATO 5 S.p.A.

A tutti i Comuni serviti da Acea Ato 5 S.p.A.
(Loro Pec)

ACEA ATO5
Tipo atti: In Arrivo
Prot. n. 0080530/17 del 25/08/2017
UOP: PROTOCOLLO ATO5

**Alla Segreteria Tecnica Operativa
dell'A.A.T.O. 5 Lazio Meridionale – Frosinone**
segreteria@ato5fr.it

**Al Presidente
dell'A.A.T.O. 5 Lazio Meridionale – Frosinone**
segreteria@ato5fr.it

Alla Prefettura di Frosinone
protocollo.prefr@pec.interno.it

Oggetto: Aggiornamento su crisi idrica - Estate 2017

La presente fa seguito alle diverse comunicazioni intercorse in queste settimane con i Comuni dell'Ato5 nonché all'incontro tenutosi con i Sindaci dell'ATO 5 in data 26.06.2017 e alle numerose comunicazioni pubblicate sui media a diffusione locale, aventi ad oggetto gli avvisi e l'aggiornamento della situazione in ordine al gravissimo stato di crisi idrica che ha interessato l'intero territorio nazionale e che non ha risparmiato l'ambito territoriale servito dalla scrivente Società.

Come noto la crisi idrica ha raggiunto livelli eccezionali – a Frosinone come altrove – al punto tale che lo scorso 7 agosto, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per la Regione Lazio, prendendo atto del decreto del 5.07.2017, del Presidente della Giunta Regionale che dichiarava lo stato di calamità naturale a causa della crisi idrica.

In questo contesto del tutto eccezionale, come già ampiamente rappresentato sia ai Sindaci dell'ATO5 (nell'incontro del 26.06.2017) che agli utenti (attraverso comunicati stampa ufficiali divulgati attraverso i media locali), la ridotta disponibilità idrica non ha consentito la completa e regolare alimentazione dei serbatoi comunali, in relazione ai quali non si è reso possibile conseguire l'equilibrio tra le portate in entrata (in costante diminuzione proprio a causa della crisi idrica) e quelle in uscita (drasticamente aumentate con le richieste estive).

Quanto sopra genera continui fenomeni di discontinuità/bassa pressione nella distribuzione verso le utenze, e dunque la difficoltà, se non addirittura in molti casi, l'impossibilità, di alimentare regolarmente e con continuità le utenze poste a maggiori distanze dal serbatoio, a quote più elevate o comunque servite con percorsi impiantistici idraulicamente più sfavorevoli.

ACEA ATO 5 S.p.A.

È evidente che, se da un lato la scrivente Società non è responsabile delle cause del fenomeno in questione e delle conseguenti ricadute sul servizio, dall'altro lato la stessa si è adoperata e sta producendo uno sforzo, anche organizzativo, assolutamente rilevante, nella prospettiva di attenuare, per quanto possibile, gli impatti negativi sugli utenti, adottando soluzioni, anche di carattere perequativo, finalizzate a garantire la massima erogazione possibile del servizio.


In tale contesto si inquadrano le turnazioni negli orari di distribuzione dell'acqua, disposte laddove ritenute tecnicamente utili per contenere il problema.

Ove non sufficiente, la Società ha messo a disposizione un servizio di autobotti di emergenza per il rifornimento dei serbatoi privati o per lo stazionamento in alcuni punti concordati con le Amministrazioni locali.

In questo contesto pur di assoluta criticità, lo scrivente Gestore conferma la massima disponibilità nei confronti di tutte le Autorità ed Enti coinvolti per valutare ed adottare ogni possibile soluzione tecnicamente possibile ed idonea a minimizzare i disagi per gli utenti.

Restando a disposizione per qualsiasi altra informazione, si porgono distinti saluti.

Resp. Gestione Operativa
Ing. Alessandro Zanobini

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be the name Alessandro Zanobini.